

Reporte de Inspeccion Ambiental Diario

Daily Environmental Inspection Log

Código:	JVP-F-001
Número de Revisión:	00
Fecha de Aprobación:	
Página:	1 de 1

Semana / Week:	Semana 11
Fecha / Date:	3/11/2013
Contratista / Contractor:	FCC
No. Contrato / Contract No.:	C-1004
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Miguel Merchant

PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection			
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)	Observation / Recommendation (English)
Old Petaquilla Quarry		Personal de DECSA en labor de tala de arboles en expansion de cantera.	
Camino Corto W.D. 2		Coberetura plastica de taludes en parte baja. Excavacion de canales recubiertos con plastico en banqueta del medio.	
Esatern access		Personal de DECASA en labor de Socuela	
		K 1 + 200(LHS): Construction de cercas para sedimento	
		K 0 + 840(LHS): Excavacion de canales de desviacion con plastico.	
Valle Grande Teton Camp Ext. 2		Aplicacion de hidrosiembra y cobertura con manta de coco en talud inferior y medio.	
FCC Yard:		Camion de FCC recolectando los desechos para llevarlos al vertedero de Aguadulce.	

PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance		Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO			
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO			
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO			
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI-Importancia de JHA. Importancia de rescate de F & F.		103	
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO			
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO			
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO			

Fotos / Photos		Descripción / Description
		FCC Yard: Talk F & F rescue in general meeting
		Valle grande Teton Camp Ext. 2: Application of hydroseeding.
		Camino Corto W.D. 2: Plastic coverage in middle slopes. Excavation diversion channels covered with plastic in sidewalks.
		FCC Platform: Truck collecting the garbage for transport to the landfill Aguadulce

Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log

Código: JVP-F-001
Número de Revisión: 00
Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1

Semana / Week: Semana 11
Fecha / Date: 3/12/2013
Contratista / Contractor: FCC
No. Contrato / Contract No.: C-1004
Nombre del Inspector / Inspector Name: Miguel Merchant

PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection

Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Español)	Observation / Recommendation (English)
Camino Corto W.D. 2		Continua la excavacion de canales de desviacion de aguas recubiertos con plastico.	Continuing the excavation of water diversion channels coated with plastic
Eastern access		K 0 + 540(RHS): Poza para sedimento esta llena de agua. Le falta la cobertura con geotextil.	0 + 540 (RHS): Pond for sediment is full of water. It lacks coverage with geotextile.
		K 1 + 120(LHS): Construction de cercas para sedimento	K 1 + 120 (LHS): Construction of fences for sediment
		K 1 + 000(LHS): Slope without conformation, area exposed to high erosion	K 1 + 000 (LHS): Slope without conformation, area exposed to high erosion
		K 0 + 800(LHS): Excavacion de pozas para sedimento recubiertas con geotextil.	K 0 + 800 (LHS): Excavation of ponds for sediment coated with geotextile.
Valle Grande Teton Camp Ext. 2		Aplicacion de hidrosiembra y cobertura con manta de coco en talud superior.	Application of hydroseeding and coconut blanket coverage in upper slope
K 2 + 040(LHS)		Construccion de cercas para sedimento	Construction of sediment fences
K 2 + 500(RHS)		Excavacion de canales de coronacion.	Excavation of coronation canals.

PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO		
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO		
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO		
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI-	38	
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental inspection	NO		
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO		
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO		

Fotos / Photos	Descripción / Description
	Eastern access K 0 + 540(RHS): Sediment pond without geotextile cover.
	K 1 + 000(LHS): Exposed area to erosion without conformation.
	Teton Camp Ext. 2: Placement coconut mats in cut slopes.
	Camino Corto W.D. 2: Excavation of diversion channel covered with plastic.

Reporte de Inspeccion Ambiental Diario

Daily Environmental Inspection Log

Código:	JVP-F-001
Número de Revisión:	00
Fecha de Aprobación:	
Página:	1 de 1

Semana / Week:	Semana 11
Fecha / Date:	3/13/2013
Contratista / Contractor:	FCC
No. Contrato / Contract No.:	C-1004
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Miguel Merchant

PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection			
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)	Observation / Recommendation (English)
Old Petaquilla Quarry		Termino la tala de area de expansion de cantera. Personal de ambiente arreglando cobertura plastica.	
Camino Corto W.D. 2		Excavacion de canales de desviacion y canales interceptores recubiertos con plastico.	
Eastern access		K 1 + 400(RHS): Colocacion de cercas para sedimento	
		K 1 + 460(RHS): Construccion de berma vegetal con excavadora.	
Coastal access road		K 2 + 400(LHS): Construccion de cercas para sedimento	
		K 2 + 480(LHS): Excavacion de canales de desviacion de aguas pluviales recubiertos con plastico.	

PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance		Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO			
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO			
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO			
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI			
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO			
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO			
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO			

Fotos / Photos		Descripción / Description
		Coastal access: K 2 + 400(LHS): Construction of silt fences
		Coastal Access: K 2 + 480(LHS): Diversion channels covered with plastic on sidewalks.
		Eastern access K 1 + 400(RHS): Construction of silt fences.
		Old petaquilla Quarry: Tree cut finished



Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log

Código:	JVP-F-001
Número de Revisión:	00
Fecha de Aprobación:	
Página:	1 de 1

Semana / Week:	Semana 11
Fecha / Date:	3/14/2013
Contratista / Contractor:	FCC
No. Contrato / Contract No.:	C-1004
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Miguel Merchant

PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection

Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)	Observation / Recommendation (English)
Camino Corto W.D. 2		Cobertura temporal de talud con plastico	Cover batter with plastic temporary
Eastern access road		K 1 + 450(RHS): Construccion de cercas para sedimento	K 1 + 450 (RHS): Construction of fences for sediment
		K 1 + 500(RHS): Construction of vegetable berms	K 1 + 500 (RHS): Construction of vegetable berms
K 2 + 300(LHS)		Excavacion de canales de desviacion de aguas pluviales	Excavation of diversion stormwater channels
K 3 + 100(LHS)		Construccion de berma de seguridad de tierra	Construction of safety earth berm

PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO		
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO		
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO		
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI-Que hacer en caso de derrame	12	
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	SI- Inspeccion conjunta semanal con FCC Y MPSA		
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO		
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO		

Fotos / Photos	Descripción / Description
	Eastern access: Tollbox "What to do in case of spillage"
	C.C. waste Dump 2: Coverage with plastic slopes
	K 3 + 100(LHS): Safety earthberm construction



Reporte de Inspeccion Ambiental Diario
Daily Environmental Inspection Log

Código:	JVP-F-001
Número de Revisión:	00
Fecha de Aprobación:	
Página:	1 de 1

Semana / Week:	Semana 11
Fecha / Date:	3/15/2013
Contratista / Contractor:	FCC
No. Contrato / Contract No.:	C-1004
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Miguel Merchant

PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection			
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)	Observation / Recommendation (English)
K 2 + 200		Enchapado de roca en el camino	Coverage of rock on the road
K 2 + 250(RHS)		Berma de tierra recubierta con geotextil	Earth berm covered with geotextile
K 2 + 470(LHS)		Canal de desviacion en bajante recubierto con plastico	Diversion channel in plastic coated downpipe
K 2 + 580(LHS)		Generador de luz sin bandeja anti derrame	Light generator without anti spill tray

PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO		
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO		
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO		
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI-QUE HACER EN CASO DE DERRAME.	26	
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO		
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO		
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO		

Fotos / Photos	Descripción / Description